

OPIS DO INWENTARYZACJI

1. USYTUOWANIE I CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA OBIEKTU.

Inwentaryzowany budynek, OSP zrealizowany w latach sześćdziesiątych - znajduje się na działce nr ew. 11/1 położonej w miejscowości Kośmin. Budynek parterowy niepodpiwniczony. W budynku znajduje się sala spotkań z zapleczem kuchennym i sanitarnym oraz garaż dla pojazdu strażackiego. Ze względu na stan funkcjonalny budynek będzie rozbudowany, o garaż z pomieszczeniem gospodarczym.

2. PARAMETRY TECHNICZNE.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY	334.5 m ²
POW. UŻYTKOWA	283.5 m ²
KUBATURA	1407,0 m ³

3. KONSTRUKCJA OBIEKTU.

Ławy fundamentowe –żelbetowe wylewane,
posadowione na warstwie glin zagęszczonych
Ściany fundamentowe betonowe
Ściany parteru –warstwowe murowane cegły silikatowej i z pustaków
na zaprawie cementowo- wapiennej oraz ocieplone styropianem gr.10cm
Stropodach – pełny na belkach stalowych.

4. INSTALACJE I WYPOSAŻENIE.

Centralne ogrzewanie wodne z własnym kotłem na paliwo gazowe
Instalacja elektryczna
Instalacja wod.-kan.

5. WYKOŃCZENIE.

Cokół – pokryty tynkiem
Tynki zewnętrzne mineralne cienkowarstwowe
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne.
Podłoga z płytek ceramicznych
Okna Pcv.
Drzwi wewnętrzne płytowe, aluminiowe.
Wrota garażowe stalowe
Rynny z blachy ocynkowanej .
Dach pokryty blachą trapezową .